序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1371/21-9-25002	2025年2月6日	存在问题: 监测监控设备未在现场进行调校。 除上述问题外,其余所检项目 合格。	
2	GX-B1376/23-9-25004	2025年2月6日	综合判定:合格。	拉金 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4
3	GX-B1370/21-9-25003		存在问题:安全监控设备台账中未及时更新主机设备信息。建议:加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。除上述问题外,其余所检项目合格。	

4	GX-B1340/23-9-25001	2025.2.8	1#在用主要通风机系统合格 。	205 (1.0)
5	GX-B1340/23-9-25002	2025.2.8	2#在用主要通风机系统合格 。	2025.01.03